



**PROCEDIMIENTO PARA LA  
OPERACIÓN DEL MOLINO P-  
OE-MO-01**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Fecha revisión: | 25/10/2019 |
| No revisión:    | 1          |
| Fecha emisión:  |            |
| Página          | 1          |

**1.- OBJETIVO:** Establecer las actividades para el manejo de molino en el taller de carnes, y asegurar que el personal realice adecuadamente la operación.

**2.- ALCANCE:** Aplica al personal que tiene la responsabilidad directa en la preparación del producto, que consta de las siguientes actividades de trabajo.

**3.- RECOMENDACIONES A SEGUIR ANTES DE LA OPERACIÓN:** Verificar que el equipo esté en condiciones adecuadas para realizar la operación

**4.- RESPONSABLE:** Personal de producción

**5.- REGLAS DE SEGURIDAD:**

No altere el orden y la disciplina en horas de trabajo.

No corra en pasillos y áreas de trabajo.

Hacer caso de la manipulación y limpieza de equipos.

| ELABORÓ                  | REVISÓ CONTENIDO        | AUTORIZÓ                      |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| TSU Jazive Martin Monroy | TSU Melissa Pérez Vidal | M.C. Carlos A. Reynoso Ocampo |

|   |   |                 |            |
|---|---|-----------------|------------|
|                              | <b>PROCEDIMIENTO PARA LA<br/>OPERACIÓN DEL MOLINO P-OE-<br/>MO-01</b> | Fecha revisión: | 25/10/2019 |
|   |   | No revisión:    | 1          |
|   |   | Fecha emisión:  |            |
|   |   | Página          | 2          |
| <b>OPERACIÓN DE EQUIPO</b>  |   |                 |            |
| <b>Paso 1</b>   |   |                 |            |
| Antes de iniciar el proceso de molienda, asegúrese de que están perfectamente limpios el interior del molino. |   |                 |            |
| <b>Paso 2</b>   |   |                 |            |
| Verificar el armado del molino.   |   |                 |            |
| <b>Paso 3</b>   |   |                 |            |
| Conectar a fuente de energía  |   |                 |            |
| <b>Paso 4</b>   |   |                 |            |
| Presionar el botón ON   |   |                 |            |
| <b>Paso 5</b>   |   |                 |            |
| Comenzar a introducir la carne, sin alimentar el equipo en exceso.  |   |                 |            |
| <b>Paso 6</b>   |   |                 |            |
| Una vez terminado el proceso de molienda apagar equipo.   |   |                 |            |
| <b>Paso 7</b>   |   |                 |            |
| Desconectar fuente de energía.  |   |                 |            |
| <b>Paso 8</b>   |   |                 |            |
| Desarmar molino.  |   |                 |            |
| <b>Paso 9</b>   |   |                 |            |
| Lavar molino.   |   |                 |            |

| ELABORÓ                  | REVISÓ CONTENIDO        | AUTORIZÓ                      |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| TSU Jazive Martin Monroy | TSU Melissa Pérez Vidal | M.C. Carlos A. Reynoso Ocampo |